

현장의정활동관리카드

| | |
|------|--------|
| 전문위원 | 결 재 |
| 강 용 | |

문건-158 호(2016. 6 .16.)

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------|-------------------------------|------------------|
| 관리번호 | 연번 | 방 문 일 시 | 2016.06.14 | 장 소 | 정읍시 태인면 사업 현장 |
| | 문화건설안전위원회 | | | | |
| 참여인원 | 10명 | | 참석의원 직원 | 이성일 위원장 등 6명 전문위원 등 4명 | |
| 사업명 | 현장의정활동 | | | 총사업비 | |
| 소 관 | 국장 최 병 관 (T. 280-4700) | | | 자연재해예방팀장 곽춘호 (T. 280-3007) | |
| 현장의정 활동배경 | 정읍 태인지구 자연재해위험개선지구 공사 현장 점검 등 | | | | |
| 조치결과 | 개선 여부 | | 개선시기 | | 개선유보 |
| 개선유보 ·미개선 사유 | | | | | |

현장 의정활동 결과

○ 주요현황

- 기 간 : 2016. 6. 14(화) 10:30 ~ 13:00
- 장 소 : 정읍 태인지구 자연재해위험개선지구 공사 현장
- 내 용 : 정읍 태인지구 자연재해위험개선지구공사 현장점검 및 확인 등

○ 활동결과

- 공사 현장에서 정읍시 안전총괄과장으로부터 정읍 태인 자연재해위험개선지구 공사 사업개요 및 추진상황, 공사 현장에 반영된 우수관로 정비 방안 등에 대한 설명을 청취함
- 상습침수지역의 침수피해에 대한 근원적 해결을 위해 침수피해 예방을 위한 재해예방사업 추진에 만전을 기하고, 공사 현장의 안전 관리와 품질 시공 등 시방서대로 시공될 수 있도록 감독에 철저를 기할 것을 주문함
- 또한, 최근 기상이변에 따른 잦은 국지성 집중호우로 자연재해 위험이 증가하고 있고, 많은 비가 올 때마다 저지대 주민들과 배수가 불량한 지역의 침수피해가 반복되고 있으므로 앞으로도 소 잃고 외양간 고친 격이 되지 않도록 자연재해예방사업장 등을 적극 방문하여 사업이 신속하게 추진될 수 있도록 힘을 보탬 계획임

○현장사진



현장사진



현장사진

현장의정 활동 관련 「현장방문」 결과(자연재난과)

I 방문 개요

- 일시 : '16. 6. 14.(화) 11:00 ~ 13:30(150분)
- 장소 : 태인 재해위험지구(정읍시 태인면)
- 참석 : 20명 정도
 - 도 의회 : 10(문화건설안전위원 6, 전문위원실·정책연구실4)
 - 도관계관 : 도민안전실장, 자연재난예방팀장(1)
 - 정 읍 시 : 시장, 안전총괄과장 등(5)
- 내용 : 자연재해위험지구 정비공사 현장 점검 및 확인 등

II 방문 결과

- (총 평) 현장내 안전사고 예방 제일 중요하며, 주민안전과 편익을 위한 사업으로 주민 피해 최소화를 위해 최선 당부
- (이성일 위원장) 공사중 민원사항 있는지, 시가지 안전사고 예방 중요
 - ▷ 민원사항 없음, 현장내 안전사고 발생하지 않도록 예방활동 강화
- (장학수 위원) 시가지내 중요 배수관로는 몇 개소 인지 ?
 - ▷ 배수박스 3개소로 동진강 지류 실개천 방류, 실개천 폭 6.0m
- (최영일 위원) 공사구간 전체 아스콘파쇄 금지 및 주민안전 중요
 - ▷ 1일작업 구간 물량 아스콘파쇄 작업 중, 주민안전 피해 최소화
 - ▷ 하수관거 부설 위한 보조기층 두께 측정 지시(시방서 시공확인)
- (최은희 위원) 과거 피해사례 현황 중 건물 동 표기 상이 함
 - ▷ 상가건물 피해 집계시 상가 피해 개소수로 표기 하겠음



- ※ (특이사항) 전주KBS 조선우 기자 현장취재 2개소(정읍 태인, 전주 어은)
 - ▷ 침수지역 사업장 여름철 장마대비 추진상황 및 인터뷰(정읍 태인)