

# 현장의정활동관리카드

전문위원	결 재
	

문건- 614호(15.9.16)

관리번호	연번	방문 일시	2015.09.15	장 소	재난상황실
	문화건설안전위원회				
참여인원	9명		참석의원	박재완 부위원장 등 5명	
			직원	전문위원 등 4명	
사업명	현장의정활동		총사업비		
소 관	국장 최병관 (T. 280-4700)		재난안전과장 전권 (T. 280-3640)		
현장의정 활동배경	2015년 현장점검 및 애로사항 청취 등				
조치결과	개선 여부	개선시기		개선유보	
개선유보 미개선 사유					

## 현장 의정활동 결과

### ○ 주요현황

- 일 시 : 2015. 9. 15 (화) 16:00 ~ 17:30
- 장 소 : 재난상황실
- 인 원 : 박재완 부위원장 등 5, 전문위원실 등 5

### ○ 활동결과

- (박재완부위원장) 시군과 연계하여 24시간 근무시 보고체계를 철저히 하여 보고체계 누락 및 지연 등으로 보도되지 않도록 하기 바람
- (박재만위원) 119 상황실과 연계하여 화학사고 등 안전사고 발생시 신속하게 대응하도록 협조체계를 구축하기 바람  
안전실에서는 차량에 안전실이라는 스티커를 붙여 관련 부서에서 현장에 왔음을 도민들에게 인식시켜 주기 바라고, 각종 침수피해 등 경보시설이 제대로 활용될 수 있도록 적극 검토하기 바람
- (한완수의원) 옥정호(섬진강댐)에서 방류시 하류지역의 순창 군민들이 침수피해를 입고 있는 실정으로 하류지역에 CCTV 및 경보시설을 설치하여 피해를 최소화하고 현재 우수지역에 설치된 CCTV는 효용성이 적으므로 섬진강 하류로 이설하는 방안도 검토하기 바람
- (최영일의원) 섬진강댐 같은 경우 피해는 도민이 보고 수자원공사에서는 대책을 세우고 있지 않으니 자연재난과에서 적극적으로 요청하여 CCTV 등을 설치하는 방안을 강구하기 바람
- (최은희의원) 개인행동메뉴얼 등에는 반드시 비상연락망 119뿐 만 아니라 각종 전라북도 비상연락망을 함께 기입하고 재난상황실 번호는 도민 모두가 알 수 있도록 적극 홍보할 것을 당부함

○현장사진



현장사진



현장사진